

Сборка станка РТС-0507, 0507-В

Сборка станка довольно простая.
Достаточно 1-го человека. Удобнее собирать вдвоем.

Для сборки вам потребуется:

1. 2 ключа накидных на 13
2. 2 ключа накидных на 17
3. Резак для снятия упаковки
4. Несколько пластиковых хомутов

В таком виде придет к вам станок.



Внимание. До полной сборки гайки не затягиваем.

1. Соединяем стол со щекой



2. Стыкуем 2-ю щеку и соединяем щеки задней рамкой



3. устанавливаем держатель коромысла в пазы между рамкой и щекой.
Труба соединителя сверху, подшипники наружу.



4. устанавливаем коромысло. Держатель упора ракеля сверху.





5. На верхнюю часть щек устанавливаем доборники (вертикальные удлинители).



6. На доборники прикрепляем верхнюю полку.



7. Соединяем доборники и держатель коромысла шпильками.



8. Устанавливаем ящик, лампу подсветки и концевик на соответствующие места



9. Устанавливаем рельсовые держатели матрицы, упор ракеля, противовес, боковую полку



- 10. Выравниваем конструкцию (доборники, стол, коромысло), затягиваем все крепежные элементы.**
- 11. Регулируем станок.**
 - а. выравниваем плоскость стола (по уровню или на глаз)**
 - б. поднимаем коромысло с помощью боковых шпилек так, чтобы при опускании матрицы рельсовые направляющие ложились параллельно столу. Если необходимо регулируем упоры коромысла.**
 - с. регулируем включение вакуума концевиком.**
- 12. Подключаем турбину в электроящик, питание к станку и проверяем все механизмы.**

Станок готов к работе.

усилие противовеса регулируется путем его выдвижения на крепежных шпильках и/или перевешивания внутрь/наружу станка.